

Entremont le Vieux

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Les Rigauds
Route	Route des Clarets
Altitude en m	1034
Latitude	45.43405
Longitude	5.88601

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau
Longueur en m	7
Largeur en m	6
Hauteur en m	1,5
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Parapet (pierre) Fleurissement
Inscriptions visibles	Drapeaux de la Savoie gravés sur les bacs à fleurs
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Déjà effectués
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Trafic
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	
Route	D912
Altitude en m	767
Latitude	45.4367
Longitude	5.8773

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont des Gorges
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Cozon
Longueur en m	17
Largeur en m	4
Hauteur en m	6,5
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Parapet (pierre) Banc Sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Juste en amont du pont on peut observer "les vasques du Diable" du Cozon.

Entremont le Vieux

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Les Pins
Route	
Altitude en m	944
Latitude	45.46822
Longitude	5.89728

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau des Pins
Longueur en m	6
Largeur en m	6
Hauteur en m	2
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Oiseaux, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit très peu entretenu donc le pont est difficile d'accès.

Entremont le Vieux

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Plan Martin
Route	
Altitude en m	903
Latitude	45.45968
Longitude	5.89005

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau de l'Aileret
Longueur en m	10
Largeur en m	6
Hauteur en m	2,5
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Parapet (pierre) Sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire



USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit très peu entretenu donc le pont est difficile d'accès.

Entremont le Vieux

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Plan Martin
Route	
Altitude en m	901
Latitude	45.46027
Longitude	5.89034

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau des Pins
Longueur en m	12
Largeur en m	6
Hauteur en m	4
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Chevaux, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique



USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Epernay
Route	D912
Altitude en m	832
Latitude	45.45027
Longitude	5.88306

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont de la Grennery
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau de la Glière
Longueur en m	16,5
Largeur en m	11
Hauteur en m	3
Epoque de construction	1809
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Sentier pédestre Parking
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Moyen
Travaux de restauration	Déjà effectués
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique Historique

USAGES

Usages passés	Trafic
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il faut passer par derrière (au fond du parking) pour voir ce pont.

Le pont de 1809 est celui en pierre qui passe sous le sentier.

Il a été consolidé par un autre pont (voûté en béton et maçonnerie) lorsque la D912 a été construite au 20ème siècle.

Entremont le Vieux

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Les Bessons
Route	D7
Altitude en m	847
Latitude	45.45198
Longitude	5.87764

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont des Bessons
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau de la Culaz
Longueur en m	9,5
Largeur en m	8,5
Hauteur en m	4
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Prés Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Trottoir Rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°8



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	
Route	D7
Altitude en m	998
Latitude	45.45752
Longitude	5.86506

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont sur la Culaz
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau de la Culaz
Longueur en m	5,5
Largeur en m	8
Hauteur en m	1,5
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Chevaux, Prés Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°9



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	
Route	D7
Altitude en m	1012
Latitude	45.45848
Longitude	5.86486

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont sur le Cruet
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau du Cruet
Longueur en m	6
Largeur en m	6,5
Hauteur en m	1,7
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton Métal Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Chevaux, Prés Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Entremont le Vieux

Fiche n°10



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Epernay
Route	D7
Altitude en m	828
Latitude	45.45277
Longitude	5.8826

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont sur le Cozon
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Cozon
Longueur en m	10,5
Largeur en m	8,5
Hauteur en m	6,5
Epoque de construction	1985
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Faune et flore visibles aux abords	Poissons Oiseaux, Pelouse Broussailles Arbres
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du cours d'eau Trottoir Rambarde métallique Banc Sentier pédestre Parking Parc Camping
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES	
Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Entremont le Vieux

Fiche n°11



LOCALISATION

Commune	Entremont le Vieux (73)
Lieu dit	Epernay
Route	Dans le parc
Altitude en m	829
Latitude	45.45324
Longitude	5.88295

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Cozon
Longueur en m	7
Largeur en m	5
Hauteur en m	4
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont passerelle
Matériaux de construction	Béton Bois Métal



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Poissons Oiseaux, Pelouse Arbres
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Banc Sentier pédestre Parking Parc Camping
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Piétons

COMMENTAIRES ET ANECDOTES