

Sainte Marie du Mont

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	
Route	D30c
Altitude en m	957
Latitude	45.37631
Longitude	5.92023

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	affluent du ruisseau de Bresson
Epoque de construction	21 ^{ème} siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	béton armé

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Sainte Marie du Mont

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	
Route	D30c
Altitude en m	880
Latitude	45.38037
Longitude	5.92198

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau du Bresson
Epoque de construction	21 ^{ème} siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	béton armé

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	tags
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Deux seuils sont situés juste en amont du pont

Sainte Marie du Mont

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	Belle Chambre
Route	D30c
Altitude en m	800
Latitude	45.38577
Longitude	5.93299

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau de la Combe du Coin
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	muret de béton
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Sainte Marie du Mont

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	Belle Chambre
Route	D30c
Altitude en m	790
Latitude	45.38791
Longitude	5.93235

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau Rivaillon
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	muret de pierre
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Sainte Marie du Mont

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	Le Villard
Route	D30c
Altitude en m	770
Latitude	45.39005
Longitude	5.93267

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau du Drumon
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	muret de béton
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Une ancienne passerelle en béton traverse le ruisseau juste en amont du pont

Sainte Marie du Mont

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	
Route	D30c
Altitude en m	762
Latitude	45.39512
Longitude	5.93555

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau d'Alloix
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	muret de béton
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Sainte Marie du Mont

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	
Route	D30c
Altitude en m	760
Latitude	45.39648
Longitude	5.93778

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau Fontaine Froide
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	muret de béton
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Sainte Marie du Mont

Fiche n°8



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	
Route	D30c
Altitude en m	755
Latitude	45.39535
Longitude	5.93986

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	affluent du ruisseau d'Alloix
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	muret de béton
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Sainte Marie du Mont

Fiche n°9



LOCALISATION

Commune	Sainte Marie du Mont (38)
Lieu dit	Les Prés
Route	D282
Altitude en m	913
Latitude	45.40132
Longitude	5.94512

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	affluent du ruisseau d'Alloix
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée, béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	muret de béton
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--