

## Saint Pierre d'Entremont

### Fiche n°1



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	73
Route	D45c
Altitude en m	640
Longueur (en m)	
Latitude	45.414829
Longitude	5.855256


CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	canal
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	pierre
Encore alimenté en eau	à vue non
Type de bâtiment alimenté	moulin

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	correct , à rénover
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES
moulin à rénover, ancien béal visible sur une partie en amont du moulin

## Saint Pierre d'Entremont

### Fiche n°2



#### LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	73
Route	
Altitude en m	760
Longueur (en m)	80
Latitude	45.406683
Longitude	5.88121

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	canal d'amenée d'eau
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	lit dans la terre
Encore alimenté en eau	oui
Type de bâtiment alimenté	tournerie

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon, entretenu
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

canal situé sur une propriété privée

## Saint Pierre d'Entremont

### Fiche n°3



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	73
Route	D45c
Altitude en m	795
Longueur (en m)	40
Latitude	45.403663
Longitude	5.884861

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	canal
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	dalles de pierres
Encore alimenté en eau	non
Type de bâtiment alimenté	tournerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	réhabilitation complète
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES
canal situé sur une propriété privée .

## Saint Pierre d'Entremont

### Fiche n°4



#### LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	73
Route	D45c
Altitude en m	756
Longueur (en m)	
Latitude	45.407787
Longitude	5.87615

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	conduite forcée
Nom du monument	
Epoque de construction	20ème siècle
Matériaux de construction	acier
Encore alimenté en eau	oui
Type de bâtiment alimenté	centrale hydroélectrique

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Visible sur une partie. Un barrage se situe juste en amont

## Saint Pierre d'Entremont

### Fiche n°5



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	73
Route	D912
Altitude en m	664
Longueur (en m)	40
Latitude	45.426055
Longitude	5.866291

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	bief
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	pierre
Encore alimenté en eau	oui
Type de bâtiment alimenté	scierie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES
le reste du bief alimentant la scierie à disparu

## Saint Pierre d'Entremont

### Fiche n°6



#### LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	73
Route	
Altitude en m	932
Longueur (en m)	20
Latitude	45.378973
Longitude	5.846995

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	canal
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	pierre
Encore alimenté en eau	oui
Type de bâtiment alimenté	scierie

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

en état de fonctionnement

## Saint Pierre d'Entremont

### Fiche n°7



#### LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	73
Route	
Altitude en m	910
Longueur (en m)	
Latitude	45.3797
Longitude	5.848599

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	canal
Nom du monument	
Epoque de construction	19ème siècle
Matériaux de construction	Pierre taillée
Encore alimenté en eau	oui
Type de bâtiment alimenté	devrait probablement alimenter un moulin

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	historique

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--