

Mont Saint Martin

Fiche n°1



LOCALISATION

| | |
|----------------------|------------------------|
| Commune | Mont Saint Martin (38) |
| Lieu dit | |
| Route | D105D |
| Altitude en m | 687 |
| Latitude | 45.27089 |
| Longitude | 5.66999 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom du monument | Aucun nom |
| Franchissement | ruisseau Lanfray |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | pont cadre |
| Matériaux de construction | béton |

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|--|------------|
| Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i> | |
| Inscriptions visibles | |
| Etat apparent du monument | bon |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | utilitaire |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Mont Saint Martin

Fiche n°2



LOCALISATION

| | |
|---------------|------------------------|
| Commune | Mont Saint Martin (38) |
| Lieu dit | La Collavière |
| Route | |
| Altitude en m | 800 |
| Latitude | 45.27228 |
| Longitude | 5.67573 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|---------------------------|------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom du monument | Aucun nom |
| Franchissement | ruisseau Lanfray |
| Epoque de construction | 19ème siècle |
| Méthode de construction | pont voûté |
| Matériaux de construction | pierre taillée |

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|------------|
| Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i> | |
| Inscriptions visibles | |
| Etat apparent du monument | moyen |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | utilitaire |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|