

## Saint Joseph de Rivière

### Fiche n°1



#### LOCALISATION

<b>Commune</b>	Saint Joseph de Rivière (38)
<b>Lieu dit</b>	La Tuilerie
<b>Route</b>	Chemin de Rivière au Satre
<b>Altitude en m</b>	402
<b>Latitude</b>	45.38099
<b>Longitude</b>	5.69071

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

<b>Type d'ouvrage</b>	Pont
<b>Nom officiel du monument</b>	Pont de la Tuilerie
<b>Nom d'usage (si différent)</b>	
<b>Franchissement</b>	Canal de l'Herrétang
<b>Longueur en m</b>	10
<b>Largeur en m</b>	7
<b>Hauteur en m</b>	1,5
<b>Epoque de construction</b>	20ème siècle
<b>Méthode de construction</b>	Pont voûté
<b>Matériaux de construction</b>	Maçonnerie

### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

<b>Faune et flore visibles aux abords</b>	Oiseaux Libellules, Arbres Broussailles
<b>Aménagements</b> ( <i>fleurissements, accès au public...</i> )	Rambarde métallique Sentier pédestre Parking
<b>Inscriptions visibles</b>	Non
<b>Etat apparent du monument</b>	Bon
<b>Travaux de restauration</b>	Aucun
<b>Intérêt</b> (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique



### USAGES

<b>Usages passés</b>	Aucun
<b>Usages actuels</b>	Trafic

### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce pont est situé à proximité des tourbières de l'Herrétang, on peut observer quelques espèces d'oiseaux.

Un peu plus en amont, on retrouve l'ancienne tuilerie Jay dont le bâtiment est quasiment intact.

## Saint Joseph de Rivière

### Fiche n°2




#### LOCALISATION

<b>Commune</b>	Saint Joseph de Rivière (38)
<b>Lieu dit</b>	
<b>Route</b>	Chemin des Roux
<b>Altitude en m</b>	418
<b>Latitude</b>	45.37275
<b>Longitude</b>	5.68738

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

<b>Type d'ouvrage</b>	Pont
<b>Nom officiel du monument</b>	Aucun nom
<b>Nom d'usage (si différent)</b>	
<b>Franchissement</b>	Ruisseau du Merdaret
<b>Longueur en m</b>	7
<b>Largeur en m</b>	6
<b>Hauteur en m</b>	1,5
<b>Epoque de construction</b>	20ème siècle
<b>Méthode de construction</b>	Pont cadre
<b>Matériaux de construction</b>	Béton Maçonnerie



## CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

<b>Faune et flore visibles aux abords</b>	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
<b>Aménagements</b> ( <i>fleurissements, accès au public...</i> )	Rambarde métallique Sentier pédestre Parking
<b>Inscriptions visibles</b>	Non
<b>Etat apparent du monument</b>	Bon
<b>Travaux de restauration</b>	Aucun
<b>Intérêt</b> (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

## USAGES

<b>Usages passés</b>	Aucun
<b>Usages actuels</b>	Trafic

## COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit très peu entretenu donc le pont est difficile d'accès.

## Saint Joseph de Rivière

### Fiche n°3



#### LOCALISATION

<b>Commune</b>	Saint Joseph de Rivière (38)
<b>Lieu dit</b>	Les Nesmes
<b>Route</b>	Chemin du Morard
<b>Altitude en m</b>	426
<b>Latitude</b>	45.37582
<b>Longitude</b>	5.70080

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

<b>Type d'ouvrage</b>	Pont
<b>Nom officiel du monument</b>	Aucun nom
<b>Nom d'usage (si différent)</b>	
<b>Franchissement</b>	Ruisseau du Chorolant
<b>Longueur en m</b>	8
<b>Largeur en m</b>	7
<b>Hauteur en m</b>	2
<b>Epoque de construction</b>	20ème siècle
<b>Méthode de construction</b>	Pont cadre
<b>Matériaux de construction</b>	Béton



### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

<b>Faune et flore visibles aux abords</b>	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
<b>Aménagements</b> ( <i>fleurissements, accès au public...</i> )	Rambarde métallique Sentier pédestre
<b>Inscriptions visibles</b>	Non
<b>Etat apparent du monument</b>	Bon
<b>Travaux de restauration</b>	Aucun
<b>Intérêt</b> (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

### USAGES

<b>Usages passés</b>	Aucun
<b>Usages actuels</b>	Trafic

### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Saint Joseph de Rivière

### Fiche n°4



#### LOCALISATION

<b>Commune</b>	Saint Joseph de Rivière (38)
<b>Lieu dit</b>	Les Nesmes
<b>Route</b>	Chemin du Morard
<b>Altitude en m</b>	420
<b>Latitude</b>	45.37585
<b>Longitude</b>	5.69935

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

<b>Type d'ouvrage</b>	Pont
<b>Nom officiel du monument</b>	Aucun nom
<b>Nom d'usage (si différent)</b>	
<b>Franchissement</b>	Ruisseau du Chorolant
<b>Longueur en m</b>	4
<b>Largeur en m</b>	7
<b>Hauteur en m</b>	2
<b>Epoque de construction</b>	20ème siècle
<b>Méthode de construction</b>	Pont cadre
<b>Matériaux de construction</b>	Béton



### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

<b>Faune et flore visibles aux abords</b>	Aucune faune remarquable, Broussailles
<b>Aménagements</b> ( <i>fleurissements, accès au public...</i> )	Rambarde métallique Sentier pédestre
<b>Inscriptions visibles</b>	Non
<b>Etat apparent du monument</b>	Bon
<b>Travaux de restauration</b>	Aucun
<b>Intérêt</b> (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

### USAGES

<b>Usages passés</b>	Aucun
<b>Usages actuels</b>	Trafic

### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--