


Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°1




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (38)
Lieu dit	St Philibert
Route	D512
Altitude en m	928
Latitude	45.3787
Longitude	5.85595

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont de Malissard
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau de Malissard
Longueur en m	15
Largeur en m	7
Hauteur en m	10
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Oiseaux Tétards, Forêt Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du pont Parapet (pierre) Sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Trafic
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Cirque de St Même
Route	D45e
Altitude en m	854
Latitude	45.40018
Longitude	5.891

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont des Regaines
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau des Regaines
Longueur en m	4
Largeur en m	8
Hauteur en m	1
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Oiseaux, Forêt
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Sentier pédestre Route piétonne
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic Piétons

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Cirque de St Même
Route	D45e
Altitude en m	863
Latitude	45.39986
Longitude	5.89111

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont Drugey
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Guiers Vif
Longueur en m	7
Largeur en m	3
Hauteur en m	2
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton Bois



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Oiseaux, Forêt Flore de zones humides
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Plaque sur rocher Sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Passage de piétons

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Cirque de St Mème
Route	D45e
Altitude en m	867
Latitude	45.39947
Longitude	5.89132

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont du Rafour
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau du Rafour
Longueur en m	4
Largeur en m	8
Hauteur en m	1
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Oiseaux, Forêt
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic routier et piéton

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Cirque de St Même
Route	
Altitude en m	857
Latitude	45.39904
Longitude	5.89123

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Guiers Vif
Longueur en m	8
Largeur en m	3
Hauteur en m	0,5
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont passerelle
Matériaux de construction	Bois



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Oiseaux Poissons, Pelouse Flore de zones humides
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Banc Sentier pédestre Escaliers Stèle
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES


Usages passés	Aucun
Usages actuels	Passage de piétons

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Deux passerelles en bois permettent de quitter la route et de rejoindre un sentier dans la plaine de l'autre côté du Guiers Vif.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°6




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Cirque de St Même
Route	
Altitude en m	877
Latitude	45.39535
Longitude	5.89145

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Passerelle des Maquisards
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Guiers Vif
Longueur en m	15
Largeur en m	3
Hauteur en m	3
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont passerelle
Matériaux de construction	Bois



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Oiseaux Poissons, Forêt
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde en bois Sentier pédestre Escaliers
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Passage de piétons

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un concours a été organisé à l'occasion des 150 ans du rattachement de la Savoie à la France pour choisir les noms des ponts séparant St Pierre d'Entremont Isère de St Pierre d'entremont Savoie.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	
Route	D912
Altitude en m	723
Latitude	45.42812
Longitude	5.86829

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont des Crevasses
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Cozon
Longueur en m	22
Largeur en m	6
Hauteur en m	9
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Poissons, Pelouse Arbres
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du cours d'eau Parapet (pierre)
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES


Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°8




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (38)
Lieu dit	Les Reys
Route	D102b
Altitude en m	924
Latitude	45.38569
Longitude	5.84257

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau de la Grenaz
Longueur en m	6
Largeur en m	6
Hauteur en m	2
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Parapet (pierre)
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°9




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (38)
Lieu dit	
Route	Croisement D102b et D512
Altitude en m	655
Latitude	45.41198
Longitude	5.85341

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont Durand
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	L'Herbetan
Longueur en m	8
Largeur en m	6
Hauteur en m	3
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du pont Parapet (pierre)
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°10




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (38)
Lieu dit	Centre-ville
Route	
Altitude en m	648
Latitude	45.41323
Longitude	5.85404

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	L'Herbetan
Longueur en m	10
Largeur en m	2
Hauteur en m	4
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie Métal



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Aucune végétation remarquable
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Sentier pédestre Fleurissement
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Mauvais
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Trafic
Usages actuels	Piétons

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°11




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (38)
Lieu dit	Centre-ville
Route	
Altitude en m	647
Latitude	45.41343
Longitude	5.85424

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	L'Herbetan
Longueur en m	10
Largeur en m	2
Hauteur en m	4
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont passerelle
Matériaux de construction	Bois



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Aucune végétation remarquable
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde en bois Sentier pédestre Escaliers
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Piétons

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°12




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Centre-ville
Route	D912
Altitude en m	642
Latitude	45.4165
Longitude	5.85434

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont Vaganay
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Guiers Vif
Longueur en m	15,5
Largeur en m	10
Hauteur en m	2
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont à poutres
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Poissons, Aucune végétation remarquable
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du cours d'eau Trottoir Rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Historique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration. Un concours a été organisé à l'occasion des 150 ans du rattachement de la Savoie à la France pour choisir les noms des ponts séparant St Pi

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°13



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Centre-ville
Route	Entre D912 et D45b
Altitude en m	640
Latitude	45.41809
Longitude	5.85513

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont des Scieries
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Cozon
Longueur en m	12
Largeur en m	8
Hauteur en m	2,5
Epoque de construction	1962
Méthode de construction	Pont en dalle
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Poissons, Aucune végétation remarquable
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Trottoir Rambarde métallique Parking
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°14



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	La Fracette
Route	Route de la Fracette
Altitude en m	695
Latitude	45.42615
Longitude	5.86326

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau
Longueur en m	8
Largeur en m	6
Hauteur en m	5
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°15



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Les Moulins
Route	Entre D912 et route des Fracettes
Altitude en m	669
Latitude	45.42529
Longitude	5.86564

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Cozon
Longueur en m	12
Largeur en m	7
Hauteur en m	3
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Poissons, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Parapet (pierre)
Inscriptions visibles	Plaque interdisant la pêche
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration.

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°16



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (73)
Lieu dit	Centre-ville
Route	Entre D45e et D512
Altitude en m	640
Latitude	45.41441
Longitude	5.85494

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont Mariollat
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Guiers Vif
Longueur en m	12
Largeur en m	6
Hauteur en m	3
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Poissons, Aucune végétation remarquable
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Fleurissement
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Voir commentaires
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire touristique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Un état des lieux des ponts est en cours sur la commune pour déterminer quels ouvrages nécessitent une restauration. Un concours a été organisé à l'occasion des 150 ans du rattachement de la Savoie à la France pour choisir les noms des ponts séparant St Pi

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°17



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (38)
Lieu dit	
Route	D520c
Altitude en m	656
Latitude	45.41836
Longitude	5.83418

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau du Vivier
Longueur en m	10
Largeur en m	7
Hauteur en m	2
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Parapet (pierre)
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre d'Entremont

Fiche n°18




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre d'Entremont (38)
Lieu dit	Entre le Villard et les Reys
Route	D102b
Altitude en m	926
Latitude	45.39202
Longitude	5.84306

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau le Nant
Longueur en m	6
Largeur en m	6
Hauteur en m	1,5
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont mixte (cadre et voûté)
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--