

FICHE Le Touvet 1



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3581
Longitude	5.9507

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment petites pierres
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	banc fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	aucun

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

l'eau ne coule pas



FICHE Le Touvet 2



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3569
Longitude	5.9513

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	armature en ferraille tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Le Touvet 3



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3579
Longitude	5.9531

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	Fontaine de l'église
Matériaux de construction	pierre taillée ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

cette jolie fontaine est une plus value dans le paysage de la commune



FICHE Le Touvet 4



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3612
Longitude	5.95099

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	affichage municipal
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

il y a une trappe à l'arrière de la colonne



FICHE Le Touvet 5



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3619
Longitude	5.9489

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	piette taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non potable
Faune et flore visible aux abords	des poissons dans la fontaine
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement poubelles
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Le Touvet 6



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3630
Longitude	5.9533

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	fleurs
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique

USAGES


Usages connus du passé	
Usages actuels	Bac à fleur

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

le bassin a été transformé en bac à fleurs. La présence d'une Marie à ses cotés participe à l'originalité du monument



FICHE Le Touvet 7



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3630
Longitude	5.9533

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	dallage en pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	affichage municipal
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

récupération de l'eau des gouttières dans le bassin



FICHE Le Touvet 8



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	
Altitude en m	265
Latitude	45.3647
Longitude	5.9506

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	19e siècle
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	dallage en pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	1838
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique

USAGES

Usages connus du passé	abrevoir lavoir
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

l'eau ne coule pas



FICHE Le Touvet 9



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	Le Vivier
Altitude en m	265
Latitude	45.3677
Longitude	5.9458

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres apparentes pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non potable
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement boite aux lettres affichage municipal
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	lavoir abreuvoir
Usages actuels	arrosage lavoir

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Le Touvet 10



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	Le Viver
Altitude en m	265
Latitude	45.3677
Longitude	5.9458

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	fleurs
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES


Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	bac à fleur

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

le bassin a été transformé en bac à fleurs depuis environ 30 ans. Il y avait auparavant une tête de lion qui a été volée il y a quelques années. La source du Bresson passe toujours en dessous (information du voisinage)



FICHE Le Touvet 11



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La frette
Altitude en m	230
Latitude	45.3391
Longitude	5.9421

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011

CARACTERISTIQUES DETAILLEES


Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	escaliers
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

un arrêt de bus avec un abribus est collé au bassin ce qui est assez spécial
une trappe ouverte permet l'accès aux tuyauteries



FICHE Le Touvet 12



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La frette
Altitude en m	230
Latitude	45.3391
Longitude	5.9421

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	<p> Pierre taillée enduit</p>
Toit	<p> charpente bois tuiles</p>
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

le bassin a été renové récemment. L'enduit cache la pierre d'origine



FICHE Le Touvet 13



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La haute frette
Altitude en m	400
Latitude	45.3407
Longitude	5.9369

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	19e - 20e siècle
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	<p>Pierre taillée</p> <p>Pierre apparentes</p>
Toit	<p>Charpente bois</p> <p>Tuiles</p>
Matériaux sol	Ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

le bassin semble poreux à certains endroits



FICHE Le Touvet 14



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La combe
Altitude en m	300
Latitude	45.3522
Longitude	5.9434

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre ciment
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	pelouse entretenue
Etat sanitaire apparent	moyenbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

le bassin est situé au milieu d'un lotissement, près d'une maison. Cela donne l'impression qu'il est situé sur leur terrain même s'il s'agit d'un bassin publique.
--



FICHE Le Touvet 15



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La combe
Altitude en m	300
Latitude	45.3522
Longitude	5.9434

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	monument ancien
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée pierre apparente
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	pierres herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES


Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	lière
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES


Usages connus du passé	abreuvoir lavoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

l'arrivée d'eau est originale, taillée dans la pierre. La quiétude qui règne participe à en faire un des plus intéressants bassins de la commune.



FICHE Le Touvet 16



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La conche
Altitude en m	230
Latitude	45.3516
Longitude	5.9472

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non surveillée
Faune et flore visible aux abords	haie
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Le Touvet 17



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La conche
Altitude en m	230
Latitude	45.3516
Longitude	5.9472

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	moyen eau croupie dans le fondbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	moyen
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	aucun

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

la fontaine est située à coté de la station de pompage mais l'eau ne coule pas



FICHE Le Touvet 18



LOCALISATION	
Commune	Le Touvet
Lieu dit	La conche
Altitude en m	230
Latitude	45.3516
Longitude	5.9472

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	pierres

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	non
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

l'eau ne coule pas alors qu'il y a une indication "eau non surveillée". Cette situation est donc anormale

