

Saint Franc

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Gorges de Chailles
Route	D1006
Altitude en m	460
Latitude	45.483687
Longitude	5.720732

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent du Guiers
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	murets
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Franc

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Gorges de Chailles
Route	D1006
Altitude en m	480
Latitude	45.475341
Longitude	5.734433

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent du Guiers
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	murets
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Franc

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Gorges de Chailles
Route	D1006
Altitude en m	460
Latitude	45.472117
Longitude	5.738854

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau de Morges
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrières métalliques
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Limite entre les communes de St Franc et Les Echelles

Saint Franc

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Gorges de Chailles
Route	D1006
Altitude en m	460
Latitude	45.472365
Longitude	5.738864

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent du Morgès
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	glissière de sécurité d'un côté
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Franc

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Gorges de Chailles
Route	D1006
Altitude en m	460
Latitude	45.472806
Longitude	5.738111

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent du Morges
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrières en bois d'un côté
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Franc

Fiche n°6



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Gorges de Chailles
Route	D1006
Altitude en m	455
Latitude	45.471824
Longitude	5.737765

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau de Morges
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	murets
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Limite entre les communes de St Franc et Les Echelles

Saint Franc

Fiche n°7



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Sous la Culatte
Route	D38
Altitude en m	460
Latitude	45.485237
Longitude	5.723178

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent du Guiers
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Franc

Fiche n°8



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Sous la Culatte
Route	D38
Altitude en m	455
Latitude	45.484913
Longitude	5.722678

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent du Guiers
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont cadre

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	murets
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Franc

Fiche n°9



LOCALISATION

Commune	Saint Franc (73)
Lieu dit	Sous la Culatte
Route	D38
Altitude en m	440
Latitude	45.484838
Longitude	5.72234

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent du Guiers
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	piere
Matériaux de construction	pont cadre

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	murets
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--