

Corbel

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Corbel (73)
Lieu dit	La Cluse
Route	D45
Altitude en m	1049
Latitude	45.45096
Longitude	5.84416

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisselet, sentier
Longueur en m	5
Largeur en m	7
Hauteur en m	2,5
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Vaches, Prés
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Déjà effectués (2006)
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Passage du bétail

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Corbel

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Corbel (73)
Lieu dit	Le Charmi
Route	D45
Altitude en m	875
Latitude	45.43512
Longitude	5.8166

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau
Longueur en m	10
Largeur en m	7
Hauteur en m	5
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Forêt
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde en bois
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il est situé entre le hameau du Charmi et celui des Curiés

Corbel

Fiche n°3




LOCALISATION

Commune	Corbel (73)
Lieu dit	Les Perrucons
Route	
Altitude en m	913
Latitude	45.43996
Longitude	5.83565

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau du Gringalet
Longueur en m	5
Largeur en m	5
Hauteur en m	2
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Forêt
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il est situé à l'embranchement avec le hameau des Mathés et celui des Fiolins