

FICHE Bernin 1



LOCALISATION	
Commune	Bernin
Lieu dit	Le Fragnes
Altitude en m	320
Latitude	45.2789
Longitude	5.8700

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication "eau non potable"
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Bernin 2



LOCALISATION	
Commune	Bernin
Lieu dit	
Altitude en m	320
Latitude	45.2695
Longitude	5.8664

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	Bassin de la Mairie
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pi�re taill�e
Toit	non
Mat�riaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication "eau non potable"
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	arrosage agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

devant la mairie de Bernin



FICHE Bernin 3



LOCALISATION	
Commune	Bernin
Lieu dit	Quartier du Brocey
Altitude en m	320
Latitude	45.2797
Longitude	5.8686

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES


Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication "eau non potable"
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	arrosage agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Bassin joliment entretenu. Fait partie d'un ensemble de points d'eau de la longue rue du Brocey.



FICHE Bernin 4



LOCALISATION	
Commune	Bernin
Lieu dit	Quartier du Brocey
Altitude en m	320
Latitude	45.2797
Longitude	5.8686

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	<p> Pierre taillée ciment</p>
Toit	<p> charpente bois tuiles</p>
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication "eau non potable"
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	voir photos
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	non
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir lavoir consommation
Usages actuels	arrosage agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Bassin joliment entretenu. Fait partie d'un ensemble de points d'eau de la longue rue du Brocey.
Très beau bassin en deux parties.



FICHE Bernin 5



LOCALISATION	
Commune	Bernin
Lieu dit	Quartier du Brocey
Altitude en m	320
Latitude	45.2797
Longitude	5.8686

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	herbe

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES

Usages connus du passé	consommation lavoir
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Fontaine désaffectée, de style " maçon ". Servait probablement à une desserte locale. Non rénovée, car sans doute, sans aucun intérêt esthétique, à la différence des autres.



FICHE Bernin 6




LOCALISATION	
Commune	Bernin
Lieu dit	
Altitude en m	320
Latitude	45.2695
Longitude	5.8664

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	rosier

FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication "eau non potable"
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES	
Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	arrosage agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
Joli bassin, intégré dans l'aménagement du quartier.