

FICHE Saint Christophe la grotte 1



LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe la grotte
Lieu dit	Le batié
Altitude en m	415
Latitude	45.4530
Longitude	5.773

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	terre

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	indication "eau impropre à la consommation"
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	eau impropre à la consommation
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	lavoir consommation
Usages actuels	arrosage borne à incendie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Saint Christophe la grotte 2



LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe la grotte
Lieu dit	Le Villard
Altitude en m	415
Latitude	45.4508
Longitude	5.7759

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois bardage tuiles
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	mousse
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	ancienne plaque où les inscriptions ce sont effacées
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	lavoir consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Saint Christophe la grotte 3



LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe la grotte
Lieu dit	
Altitude en m	415
Latitude	45.4512
Longitude	5.7755

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	1882
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	indication "eau impropre à la consommation"
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	moyen (vase)
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	1882 eau impropre à la consommation
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



FICHE Saint Christophe la grotte 4



LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe la grotte
Lieu dit	
Altitude en m	415
Latitude	45.4512
Longitude	5.7755

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Abreuvoir
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	terre herbe
Matériaux sol	

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	moyen (vase)
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	mauvais
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	abreuvoir consommation
Usages actuels	arrosage agrément (dans la cour de la mairie)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



FICHE Saint Christophe la grotte 5



LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe la grotte
Lieu dit	
Altitude en m	415
Latitude	45.4512
Longitude	5.7755

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Point d'eau
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	enduits grille d'évacuation robinet
Toit	non
Matériaux sol	



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	robinet
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	constant
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	arbustes
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	point d'eau d'arrosage du cimetière
Usages actuels	point d'eau d'arrosage du cimetière

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

situé en bord de route

FICHE Saint Christophe la grotte 6



LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe la grotte
Lieu dit	La Grotte
Altitude en m	415
Latitude	45.4474
Longitude	5.7839

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	indication "eau impropre à la consommation"
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	eau impropre à la consommation
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	lavoir consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

situé en bord de route



FICHE Saint Christophe la grotte 7



LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe la grotte
Lieu dit	Pont Saint Martin
Altitude en m	415
Latitude	45.4410
Longitude	5.7817

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	goudron

FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	saisonnier
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	moyen (vase)
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	arrêt de bus
Inscriptions visibles	ancienne plaque où les inscriptions ce sont effacées
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES	
Usages connus du passé	lavoir consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES
situé en bord de route