

FICHE Proveyzieux 1



LOCALISATION	
Commune	Proveysieux
Lieu dit	Le Gua
Altitude en m	640
Latitude	45.2753
Longitude	5.7080

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	pierre herbe



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	oui
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

bassin privé

FICHE Proveyzieux 2



LOCALISATION	
Commune	Proveysieux
Lieu dit	Pomarey
Altitude en m	760
Latitude	45.2837
Longitude	5.7130

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	goudron

FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau non contrôlée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	Voir photo
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

bassin privé accessible



FICHE Proveyzieux 3



LOCALISATION

Commune	Proveysieux
Lieu dit	Pomarey
Altitude en m	760
Latitude	45.2828
Longitude	5.7109

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres taillée pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	pierre



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	source le "Bossu"
Potabilité	indication eau non contrôlée
Faune et flore visible aux abords	
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

USAGES

Usages connus du passé	
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--