

FICHE Saint Laurent du Pont 1



LOCALISATION	
Commune	Saint Laurent du Pont
Lieu dit	
Altitude en m	410
Latitude	45.3869
Longitude	5.7347

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	1863
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre calcaire blanche
Toit	
Matériaux sol	Pierre calcaire blanche



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE Saint Laurent du Pont 2



LOCALISATION	
Commune	Saint Laurent du Pont
Lieu dit	
Altitude en m	410
Latitude	45.3859
Longitude	5.7355

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	1885
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre calcaire blanche
Toit	non
Matériaux sol	Pierre calcaire blanche

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau potable
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
Inscriptions visibles	1885 et "souvenir de mission"
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	consommation agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Socle en pierre calcaire blanche, surmonté d'une croix en fer forgé, et partie centrale en fonte.

Socle de croix gravé " Souvenir de mission "

Fontaine accolée en face avant, année 1885 gravée en relief sur le chapiteau de la fontaine, surmonté de la c



FICHE Saint Laurent du Pont 3



LOCALISATION	
Commune	Saint Laurent du Pont
Lieu dit	
Altitude en m	410
Latitude	45.3877
Longitude	5.7345

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre calcaire blanche
Toit	non
Matériaux sol	dallage en pierres



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	non
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Une petite fontaine, ayant appartenu à la famille Paturle, s'érige adossée au mur.

Un très joli dauphin en bronze sur plombe un petit lavabo en pierre calcaire blanche.

Cet ancien point d'eau a été finement sculpté, il mériterait une meilleur mise en val

FICHE Saint Laurent du Pont 4



LOCALISATION	
Commune	Saint Laurent du Pont
Lieu dit	
Altitude en m	410
Latitude	45.3860
Longitude	5.7341

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	1649
Nom officiel du monument	Fontaine de la Chapelle
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	Pierre calcaire devenue grise
Toit	non
Matériaux sol	Pierre calcaire devenue grise



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
Provenance	
Potabilité	
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	banc
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique

USAGES

Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	agrément

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

Datée de 1649, d'un diamètre d'environ 3 mètres, en pierre calcaire devenue grise, triomphe de quatre dauphins

FICHE Saint Laurent du Pont 5



LOCALISATION	
Commune	Saint Laurent du Pont
Lieu dit	Les revols
Altitude en m	410
Latitude	45.3935
Longitude	5.7403

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre ciment
Toit	non
Matériaux sol	graviers



FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

Mai-Juin 2011



CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	indication eau potable
Faune et flore visible aux abords	herbe
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation abreuvoir lavoir
Usages actuels	consommation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--

FICHE
Saint Laurent du Pont 6

LOCALISATION

Commune	Saint Laurent du Pont
Lieu dit	Les Reys
Altitude en m	410
Latitude	45.3879
Longitude	5.7438

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	ciment

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Contrôle de l'arrivée d'eau	non
Débit <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
Provenance	
Potabilité	non indiqué
Faune et flore visible aux abords	mauvaises herbes
Etat sanitaire apparent	bonbon
Aménagements <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Travaux de restauration prévus	
Intérêt <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

USAGES

Usages connus du passé	consommation
Usages actuels	arrosage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--	--