

## Les Echelles

### Fiche n°1



#### LOCALISATION

<b>Commune</b>	Les Echelles (73)
<b>Lieu dit</b>	Les Marais
<b>Route</b>	Route du Tartarin
<b>Altitude en m</b>	393
<b>Latitude</b>	45.44600
<b>Longitude</b>	5.74286

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

<b>Type d'ouvrage</b>	Pont
<b>Nom officiel du monument</b>	Aucun nom
<b>Nom d'usage (si différent)</b>	
<b>Franchissement</b>	Ruisseau
<b>Longueur en m</b>	5
<b>Largeur en m</b>	7
<b>Hauteur en m</b>	1,5
<b>Epoque de construction</b>	20ème siècle
<b>Méthode de construction</b>	Pont buse
<b>Matériaux de construction</b>	Béton Maçonnerie



## CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

<b>Faune et flore visibles aux abords</b>	Libellules Oiseaux, Zone humide
<b>Aménagements</b> ( <i>fleurissements, accès au public...</i> )	Rambarde métallique
<b>Inscriptions visibles</b>	Non
<b>Etat apparent du monument</b>	Bon (sauf rambardes)
<b>Travaux de restauration</b>	Aucun
<b>Intérêt</b> (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

## USAGES

<b>Usages passés</b>	Aucun
<b>Usages actuels</b>	Trafic

## COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Cet un endroit intéressant pour la biodiversité car on y trouve une zone humide.

## Les Echelles

### Fiche n°2



#### LOCALISATION

<b>Commune</b>	Les Echelles (73)
<b>Lieu dit</b>	La Provenchère
<b>Route</b>	D1006
<b>Altitude en m</b>	372
<b>Latitude</b>	45.46402
<b>Longitude</b>	5.73691

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

<b>Type d'ouvrage</b>	Pont
<b>Nom officiel du monument</b>	Aucun nom
<b>Nom d'usage (si différent)</b>	
<b>Franchissement</b>	Ruisseau
<b>Longueur en m</b>	5
<b>Largeur en m</b>	8
<b>Hauteur en m</b>	4
<b>Epoque de construction</b>	19ème siècle
<b>Méthode de construction</b>	Pont à poutres
<b>Matériaux de construction</b>	Maçonnerie



### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

<b>Faune et flore visibles aux abords</b>	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
<b>Aménagements</b> ( <i>fleurissements, accès au public...</i> )	Rambarde métallique
<b>Inscriptions visibles</b>	Non
<b>Etat apparent du monument</b>	Moyen
<b>Travaux de restauration</b>	Aucun
<b>Intérêt</b> (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

### USAGES

<b>Usages passés</b>	Trafic
<b>Usages actuels</b>	Trafic

### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit très peu entretenu donc le pont est difficile d'accès.

## Les Echelles

### Fiche n°3




#### LOCALISATION

<b>Commune</b>	Les Echelles (73)
<b>Lieu dit</b>	Chailles
<b>Route</b>	D1006
<b>Altitude en m</b>	363
<b>Latitude</b>	45.47188
<b>Longitude</b>	5.73870

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

<b>Type d'ouvrage</b>	Pont
<b>Nom officiel du monument</b>	Pont sur le Morge
<b>Nom d'usage (si différent)</b>	
<b>Franchissement</b>	Ruisseau de Morge
<b>Longueur en m</b>	8
<b>Largeur en m</b>	8
<b>Hauteur en m</b>	6
<b>Epoque de construction</b>	1850
<b>Méthode de construction</b>	Pont voûté
<b>Matériaux de construction</b>	Maçonnerie



### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

<b>Faune et flore visibles aux abords</b>	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
<b>Aménagements</b> ( <i>fleurissements, accès au public...</i> )	Rambarde métallique Restaurant
<b>Inscriptions visibles</b>	Non
<b>Etat apparent du monument</b>	Bon
<b>Travaux de restauration</b>	Aucun
<b>Intérêt</b> (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Historique

### USAGES

<b>Usages passés</b>	Trafic
<b>Usages actuels</b>	Trafic

### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--