

Merlas

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Merlas (38)
Lieu dit	La Grande Raie
Route	D49C
Altitude en m	680
Latitude	45.429442
Longitude	5.651896

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent de l'Aigueblanche
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	béton

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	murets
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Merlas

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Merlas (38)
Lieu dit	Au Repauzou
Route	D49C
Altitude en m	620
Latitude	45.444967
Longitude	5.668709

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent de l'Aigueblanche
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont cadre
Matériaux de construction	pierre

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Présence d'une ancienne scierie et d'un dolmen à proximité

Merlas

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Merlas (38)
Lieu dit	Aux Gorges
Route	D28A
Altitude en m	530
Latitude	45.445803
Longitude	5.654045

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau affluent de l'Aigueblanche
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	Pierre et enduit en ciment

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	murets
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Limite entre les communes de Merlas et St Geoire en Valdaine