

Saint Christophe sur Guiers

Fiche n°1



LOCALISATION

Commune	Saint Christophe sur Guiers
Lieu dit	
Route	D520c
Altitude en m	604
Latitude	45.41854
Longitude	5.81619

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont du Riou Brigoud
Franchissement	Le Riou Brigoud
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	Panneau de signalisation du pont, rambarde métallique, parapet (pierre)
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Christophe sur Guiers

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Christophe sur Guiers
Lieu dit	Le Planey
Route	D520c
Altitude en m	615
Latitude	45.41762
Longitude	5.81911

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Aucun nom
Franchissement	Ruisseau du Dixhuitrioux
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements (fleurissements, accès au public...)	Parapet (pierre), sentier pédestre, parking
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Christophe sur Guiers

Fiche n°3



LOCALISATION

Commune	Saint Christophe sur Guiers (38)
Lieu dit	
Route	D102
Altitude en m	416
Latitude	45.442323
Longitude	5.782701

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont Blondel
Franchissement	Guiers vif
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	Gravure "Jean Blondin, 1876"
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire, touristique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

permet la vision des gorges sous le pont St Martin

Saint Christophe sur Guiers

Fiche n°4



LOCALISATION

Commune	Saint Christophe sur Guiers (38)
Lieu dit	
Route	D102
Altitude en m	400
Latitude	45.442223
Longitude	5.783067

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont St Martin
Franchissement	Guiers vif
Epoque de construction	
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	moyen à restaurer
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	touristique

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Vue sur les gorges et belle voûte de pierre de taille

Saint Christophe sur Guiers

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Saint Christophe sur Guiers (38)
Lieu dit	
Route	D 520c
Altitude en m	626
Latitude	45.418636
Longitude	5.816497

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	Pont du Riou Brigoud
Franchissement	Riou Brigoud
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	Pierre taillée

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique
Inscriptions visibles	cartouche
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Christophe sur Guiers

Fiche n°6

LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe sur Guiers (38)
Lieu dit	
Route	D 520c
Altitude en m	629
Latitude	45.417676
Longitude	5.818998

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	Dixhuitrioux
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

COMMENTAIRES ET ANECDOTES
ne se voit pas beaucoup

Saint Christophe sur Guiers

Fiche n°7

LOCALISATION	
Commune	Saint Christophe sur Guiers (38)
Lieu dit	
Route	D102
Altitude en m	514
Latitude	45.420225
Longitude	5.770782

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	marais de Berland
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pont voûté
Matériaux de construction	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT	
Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	pont oublié

COMMENTAIRES ET ANECDOTES
pont à la sortie de marais de Berland via St Laurent du pont perdu dans la végétation sans utilité actuelle. Bon pont mériterait d'être dégagé et embelli.