

## Attignat-Oncin

### Fiche n°1



#### LOCALISATION

Commune	Attignat-Oncin (73)
Lieu dit	La Marinière
Route	D39
Altitude en m	525
Latitude	45.520962
Longitude	5.789899

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau du Grand Rieu
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pierre et ciment
Matériaux de construction	pont cadre et vouté

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrière métallique et muret
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Attignat-Oncin

### Fiche n°2



#### LOCALISATION

Commune	Attignat-Oncin (73)
Lieu dit	Tannerie
Route	D921
Altitude en m	455
Latitude	45.524187
Longitude	5.763626

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau de Grenant
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrières métalliques
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Attignat-Oncin

### Fiche n°3



#### LOCALISATION

Commune	Attignat-Oncin (73)
Lieu dit	Le Chaboud
Route	
Altitude en m	460
Latitude	45.520015
Longitude	5.762789

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau de quinze sous
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	pierre et fer
Matériaux de construction	pont cadre

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Attignat-Oncin

### Fiche n°4



#### LOCALISATION

Commune	Attignat-Oncin (73)
Lieu dit	Morel
Route	
Altitude en m	460
Latitude	45.524247
Longitude	5.76443

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau de Grenant
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pierre et ciment
Matériaux de construction	pont cadre

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT


Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	barrières en bois d'un côté
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

## Attignat-Oncin

### Fiche n°5



#### LOCALISATION

Commune	Attignat-Oncin (73)
Lieu dit	La Paluette
Route	
Altitude en m	495
Latitude	45.520676
Longitude	5.777282

#### CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom du monument	
Franchissement	ruisseau du Grand Rieu
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	pierre
Matériaux de construction	pont voûté

#### CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Aménagements <i>(fleurissements, accès au public...)</i>	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	bon
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	utilitaire

#### COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--