

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°1

LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre de Chartreuse (38)
Lieu dit	Gorges du Guiers Mort
Route	D520b
Altitude en m	669
Latitude	45.35045
Longitude	5.77381

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont de la Molière
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ravin
Longueur en m	
Largeur en m	5
Hauteur en m	
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont
Matériaux de construction	

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	Mauvais
Travaux de restauration	Prévus
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	

USAGES

Usages passés	
Usages actuels	


COMMENTAIRES ET ANECDOTES

La route à cet endroit est actuellement en travaux. Il n'a pas été possible d'obtenir plus de renseignements.

Un marché public a été passé en 2011 pour sa restauration.

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°2



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre de Chartreuse (38)
Lieu dit	Gorges du Guiers Mort
Route	D520b
Altitude en m	677
Latitude	45.34952
Longitude	5.77893

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont du Trou de l'Ane
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ravin
Longueur en m	12
Largeur en m	5
Hauteur en m	8
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Aucune végétation remarquable
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Parapet (pierre)
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--	--

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°3

LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre de Chartreuse (38)
Lieu dit	Gorges du Guiers Mort
Route	D520b
Altitude en m	769
Latitude	45.35044
Longitude	5.78510

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE	
Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont Saint Pierre
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Ruisseau St Bruno
Longueur en m	
Largeur en m	6
Hauteur en m	
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du pont Parapet (pierre)
Inscriptions visibles	
Etat apparent du monument	
Travaux de restauration	En cours
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	
Usages actuels	Trafic


COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Le pont est actuellement en travaux, il n'a pas été possible d'obtenir plus de renseignements.

La traversée du pont est interdite aux piétons.

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°4




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre de Chartreuse (38)
Lieu dit	Gorges du Guiers Mort
Route	
Altitude en m	780
Latitude	45.34411
Longitude	5.80016

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont de Valombré
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Guiers Mort
Longueur en m	20
Largeur en m	5
Hauteur en m	11,7
Epoque de construction	19ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Rambarde métallique Sentier pédestre
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique Historique

USAGES


Usages passés	Passage de l'ancienne route du Désert
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°5



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre de Chartreuse (38)
Lieu dit	La Diat
Route	D520b
Altitude en m	791
Latitude	45.33969
Longitude	5.80608

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont de la Dame
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Guiers Mort
Longueur en m	13,5
Largeur en m	7
Hauteur en m	4,7
Epoque de construction	16ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Poissons, Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du pont Fleurissement
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Déjà effectués
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique Historique

USAGES

Usages passés	Passage de l'ancienne route du Désert
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Il est classé aux Monuments Historiques depuis 1927.

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°6




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre de Chartreuse (38)
Lieu dit	La Diat
Route	D512
Altitude en m	788
Latitude	45.33969
Longitude	5.80759

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont de la Diat
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Guiers Mort
Longueur en m	5
Largeur en m	4
Hauteur en m	4
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Poissons, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du pont Parapet (pierre) Escaliers Fleurissement
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°7




LOCALISATION

Commune	Saint Pierre de Chartreuse (38)
Lieu dit	La Diat
Route	D512
Altitude en m	839
Latitude	45.34015
Longitude	5.80963

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Pont du Couzon
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	Le Couzon
Longueur en m	15
Largeur en m	6
Hauteur en m	10
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont voûté
Matériaux de construction	Béton Maçonnerie



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du pont Parapet (pierre) Sentier pédestre Fleurissement
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire Touristique

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

--	--

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°8



LOCALISATION

Commune	Saint Pierre de Chartreuse (38)
Lieu dit	Gérentière, St Hugues
Route	
Altitude en m	889
Latitude	45.31818
Longitude	5.8073

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage	Pont
Nom officiel du monument	Aucun nom
Nom d'usage (si différent)	
Franchissement	L'Herbetan
Longueur en m	25
Largeur en m	7
Hauteur en m	10
Epoque de construction	20ème siècle
Méthode de construction	Pont cadre
Matériaux de construction	Béton



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

Faune et flore visibles aux abords	Aucune faune remarquable, Arbres Broussailles
Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>)	Panneau de signalisation du cours d'eau Rambarde métallique
Inscriptions visibles	Non
Etat apparent du monument	Bon
Travaux de restauration	Aucun
Intérêt (touristique, utilitaire, historique)	Utilitaire

USAGES

Usages passés	Aucun
Usages actuels	Trafic

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

L'endroit est très mal entretenu donc le pont est difficile d'accès.