

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°19



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | Perquelin |
| Route | |
| Altitude en m | 975 |
| Latitude | 45.33125 |
| Longitude | 5.84689 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Aucun nom |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Ruisseau de Bajas |
| Longueur en m | 4 |
| Largeur en m | 6 |
| Hauteur en m | 1 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont buse |
| Matériaux de construction | Béton Métal |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---------------------------------|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Sentier pédestre Parking |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire |

USAGES

| | |
|-----------------------|---------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Piétons |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°20



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | Peruelin |
| Route | |
| Altitude en m | 968 |
| Latitude | 45.33140 |
| Longitude | 5.84577 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Aucun nom |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Guiers Mort |
| Longueur en m | 6 |
| Largeur en m | 6 |
| Hauteur en m | 1 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont cadre |
| Matériaux de construction | Béton Métal |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---------------------------------|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Sentier pédestre |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire |

USAGES

| | |
|-----------------------|--------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°21



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | Perquelin |
| Route | |
| Altitude en m | 962 |
| Latitude | 45.33220 |
| Longitude | 5.84377 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Aucun nom |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Guiers Mort |
| Longueur en m | 8 |
| Largeur en m | 7 |
| Hauteur en m | 2,5 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont cadre |
| Matériaux de construction | Béton Métal Maçonnerie |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---------------------------------|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Sentier pédestre |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire Touristique |

USAGES

| | |
|-----------------------|--------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°22



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | |
| Route | Route de Perquelin |
| Altitude en m | 954 |
| Latitude | 45.33277 |
| Longitude | 5.84224 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Aucun nom |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Grand Ruisseau |
| Longueur en m | 6 |
| Largeur en m | 6 |
| Hauteur en m | 1,5 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont voûté |
| Matériaux de construction | Béton Maçonnerie |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---------------------------------|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Sentier pédestre |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire Touristique |

USAGES

| | |
|-----------------------|--------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Ce pont se trouve sur un parcours de pêche géré par l'AAPPMA des pêcheurs du Haut Guiers

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°23



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | Buissière |
| Route | Route de Perquelin |
| Altitude en m | 952 |
| Latitude | 45.33498 |
| Longitude | 5.83690 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Aucun nom |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Guiers Mort |
| Longueur en m | 6 |
| Largeur en m | 4 |
| Hauteur en m | 1,5 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont cadre |
| Matériaux de construction | Béton Maçonnerie |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---------------------------------|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Sentier pédestre |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire |

USAGES

| | |
|-----------------------|--------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°24



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | La Fréchette |
| Route | Route de Perquelin |
| Altitude en m | 920 |
| Latitude | 45.33740 |
| Longitude | 5.82854 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Aucun nom |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Guiers Mort |
| Longueur en m | 6 |
| Largeur en m | 10 |
| Hauteur en m | 1,5 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont cadre |
| Matériaux de construction | Béton Maçonnerie |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Panneau de signalisation du cours d'eau Banc Sentier pédestre Parking |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire |

USAGES

| | |
|-----------------------|--------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°25




LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | |
| Route | Route de Perquelin |
| Altitude en m | 912 |
| Latitude | 45.33832 |
| Longitude | 5.82414 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Aucun nom |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Guiers Mort |
| Longueur en m | 6 |
| Largeur en m | 4 |
| Hauteur en m | 1,5 |
| Epoque de construction | 19ème siècle |
| Méthode de construction | Pont voûté |
| Matériaux de construction | Béton Maçonnerie |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Banc Sentier pédestre |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire |

USAGES


| | |
|-----------------------|----------------|
| Usages passés | Ancienne route |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°26



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | Patassière |
| Route | |
| Altitude en m | 904 |
| Latitude | 45.34803 |
| Longitude | 5.81696 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Aucun nom |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Couzon |
| Longueur en m | 6 |
| Largeur en m | 6 |
| Hauteur en m | 1,5 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont cadre |
| Matériaux de construction | Béton Maçonnerie |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Panneau de signalisation du cours d'eau Parapet (pierre) |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire |

USAGES

| | |
|-----------------------|--------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°27



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | Gorges du Guiers Mort |
| Route | |
| Altitude en m | 709 |
| Latitude | 45.34729 |
| Longitude | 5.78384 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Pont de la Tannerie |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Guiers Mort |
| Longueur en m | 10,300000000000001 |
| Largeur en m | 3,5 |
| Hauteur en m | 6,5 |
| Epoque de construction | 16ème siècle |
| Méthode de construction | Pont voûté |
| Matériaux de construction | Maçonnerie |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Sentier pédestre |
| Inscriptions visibles | Date de construction |
| Etat apparent du monument | Mauvais |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Touristique Historique |

USAGES

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Usages passés | Passage de l'ancienne route du Désert |
| Usages actuels | Aucun |


COMMENTAIRES ET ANECDOTES

Le sentier est très peu entretenu donc l'accès au pont est difficile.

Il est classé aux Monuments Historiques depuis 1923.

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°28



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | Gorges du Guiers Mort |
| Route | D520b |
| Altitude en m | 769 |
| Latitude | 45.34380 |
| Longitude | 5.80094 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Pont du Grand Logis |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Le Guiers Mort |
| Longueur en m | 17 |
| Largeur en m | 4,700000000000000002 |
| Hauteur en m | 10 |
| Epoque de construction | 16ème siècle |
| Méthode de construction | Pont voûté |
| Matériaux de construction | Maçonnerie |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Panneau de signalisation du pont Parapet (pierre) Sentier pédestre |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Déjà effectués (1997) |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire Touristique Historique |

USAGES

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Usages passés | Passage de l'ancienne route du Désert |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

La traversée du pont est interdite aux piétons.

Il est classé aux Monuments Historiques depuis 1923.

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°29




LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | |
| Route | D57b |
| Altitude en m | 813 |
| Latitude | 45.33224 |
| Longitude | 5.80719 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Pont des Corbeilliers |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Ruisseau des Corbeilliers |
| Longueur en m | 50 |
| Largeur en m | 7 |
| Hauteur en m | 20 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont à poutres |
| Matériaux de construction | Béton |



CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Panneau de signalisation du pont Trottoir Rambarde métallique |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire |

USAGES

| | |
|-----------------------|--------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| |
|--|
| |
|--|

Saint Pierre de Chartreuse

Fiche n°30



LOCALISATION

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Commune | Saint Pierre de Chartreuse (38) |
| Lieu dit | |
| Route | D512 |
| Altitude en m | 810 |
| Latitude | 45.3331 |
| Longitude | 5.80661 |

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Type d'ouvrage | Pont |
| Nom officiel du monument | Pont des Bargettes |
| Nom d'usage (si différent) | |
| Franchissement | Ruisseau des Corbeilliers |
| Longueur en m | 20 |
| Largeur en m | 7 |
| Hauteur en m | 10 |
| Epoque de construction | 20ème siècle |
| Méthode de construction | Pont voûté |
| Matériaux de construction | Béton Maçonnerie |

CARACTERISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--|
| Faune et flore visibles aux abords | Aucune faune remarquable, Forêt Broussailles |
| Aménagements (<i>fleurissements, accès au public...</i>) | Panneau de signalisation du pont Parapet (pierre) Sentier pédestre |
| Inscriptions visibles | Non |
| Etat apparent du monument | Bon |
| Travaux de restauration | Aucun |
| Intérêt (touristique, utilitaire, historique) | Utilitaire |



USAGES

| | |
|----------------|--------|
| Usages passés | Aucun |
| Usages actuels | Trafic |

COMMENTAIRES ET ANECDOTES

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|